<u> 六甲アイランドシティ</u> 街路灯など点検集計表

六甲アイランドCITY自治会 環境部

集計日: 2019/12/2

										集計日: 2019/12/2
	区分						不具合状況(個所数)			
No.			基数·本数		灯数		消灯 球切れ	点滅 減光	街路樹 支障など	備考
1	住居地域歩道・街路灯ぐ	ウェスト		基		個				
1-1)	ウェスト・北	W-N	74		74		0	0	0	
1-2)	ウェスト・南	W-S	69		69		1	0	0	
	ウェスト全(W)		143		143		1	0	0	
	住居地域歩道・街路灯 ィ	(ースト		基		個				
	イースト・北	E-N	78		78		0	0	0	
2-2)	イースト・南	E-S	80		82		0	0	0	
	イースト全(E)		158		160		0	0	0	
3	リバーモール・街路灯			基		個				
	北	N	71		172		2	0	0	◇北:イベント広場照明灯(5基)含む
	南	S	88		219		4	0	0	
	全数(N+S)	- 022 00	159		391		6	0	0	
4	北口駅前歩道橋・欄干		47 62	本。	47	本	14	0	0	ウ_フ! 1 P 接にけ吸回が
	住居地域歩道橋·欄干 全数(北口駅前+住居		109	0	62 109		10 24	<u> </u> 1	0	ウェスト1号橋には照明なし
	住居地域内道路照明灯		109		109		24		U	
5				++	110	/1=1				
	ウェスト	W	81	基	113	個	0	0	0	
	イースト	Е	81		114		2	0	0	
	全数(W+E)		162		227		2	0	0	
中計(1) 街路灯など			731	0	1,030		33	1	0	管理係(街路灯担当)
6	六甲アイランド公園 西ブロック・公園灯	W	33	基	60	個	0	0	0	小磯美術館周辺
7	六甲アイランド公園 東ブロック・公園灯	E	16	基	32	個	1	0	0	テニススクエア周辺
8	シティヒル西緑地・ 公園灯	W	56	基	110	個	1	0	0	1灯式が2基。他は2灯式
9	シティヒル東緑地・ 公園灯	E	42	基	84	個	0	0	0	
10	シティヒル歩道橋・ 欄干照明	全数	20	本	20	本	1	0	0	サンセット橋・サンライズ橋には照明なし
11	住居地域内公園·公園	園灯		基		個				
	ウェスト	W	26		28		5	0	0	3ヶ所
11-2)	イースト	Е	38		61		14	0		4ヶ所
	全数(W+E)		64		89		19	0		
中計(2) 公園灯・街路樹など			231		395		22	0	0	公園緑地係
総 計			962	基・本	1,425	個•本	55	1	0	